Z2A

Anlage zum Überwachungsbericht Nr. I/2023-Alkali
Richtlinie Alkali

Berichtszeitraum 24.11.2022 - 06.06.2023

Übereinstimmungszertifikat: Ja

Mitgliedsfirma			**Werk**		
Nummer/Kürzel	8.435	Lus van Linne	Nummer/Kürzel	8.435-1/1	KSS Alexander
Adresse	Lus van Linne Waage Naak 15 NL-6019 AA Wessem		Adresse	Lus van Linne Exploitiemaatschappij Osen, Sluisweg o/g NL- Bagger Alexander	
Telefon	+31 475 562 344		Telefon		
Fax			Fax		
			Anwesend Werk	Ellie van de Water, Hans Jetten	

WPK-Prüfstelle Alkali

Nummer/Kürzel	EDsch12	Bichterweerd
Adresse	Bichterweerd N.V. Rijksweg 841 B-3650 Dilsen-Stokkem	

Ergebnisse der Überwachung gemäß Richtlinie Alkali

Anzahl Produktionswochen

zusätzliche Abgabewochen

Prüfungen im Berichtszeitraum

Prüfungen nach Richtlinie Alkali										**Prüfergebnisse und Einstufung**		
Prüfungen				Einstufungen						durch den Fremdüberwacher		
Korngr.	Soll	Ist	Wdh.	EI-O	EII-O	EIII-O	EI-OF	EII-OF	EIII-OF	Prüfzeugnis	Parallelprüfung	Fremdüberw. Stel
4/16	EI	EI								1279-1FEhS23	EI	EI

Bagger Alexander, 06.06.2023

Ellie van de Water
Vertreter des Werkes

Timo Lümen
Überwachungsbeauftragter

BÜV NW
BAUSTOFF-ÜBERWACHUNGS- UND ZERTIFIZIERUNGSVERBAND NORDRHEIN-WESTFALEN E.V.